

Cápsula de aprendizaje participativo. Oxicorte en altura.



Causas inmediatas (trabajadores, supervisores, gerentes)

- Acciones inseguras:
 - Trabajadores realizan oxicorte de estructura en altura.
- Condiciones inseguras:
 - La estructura metálica que está siendo cortada no cuenta con amarres suficientes que impidan su volcamiento.

Causas básicas (supervisores, gerentes)

- Factores personales:
 - El trabajadores desconocen el peligro de caída desde altura al realizar trabajos de oxicorte de estructuras.
- Factores del trabajo:
 - No existe supervisión en la tarea.
 - El procedimiento de trabajo (de existir) no es el adecuado para el trabajo ya que al contar con un viento de anclaje se produce un rebote en la estructura que impacta con la superficie de trabajo en la cual se encuentran ubicados los trabajadores.

Falta de control (gerentes)

- Estándar inadecuado:
 - La solución de corte de la estructura no es la adecuada, ya que se debería contar con algún elemento de apoyo que permita descender la estructura de forma controlada (ej: una grúa pluma).